

Förbättring av säkerheten vid Drottningstrandens lekpark, fullmäktigemotion

FM 19.03.2025 § 29

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter (första undertecknare Daniel Thomasson) före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Förbättring av säkerheten vid Drottningstrandens lekpark

Drottningstrandens lekpark är populär men dess säkerhet kunde förbättras. För tillfället har den bara staket på västra sidan och delvis på norra sidan. Om föräldrarnas koncentration störs för ett ögonblick så finns det en risk att barnet hamnar i vattnet.

Jag föreslår att man utvärderar säkerheten och vid behov förlänger staketet eller ingärdar hela lekparken.

Bilaga

Förbättring av säkerheten vid Drottningstrandens lekpark,
fullmäktigemotion

Beslut

Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 133 § i förvaltningsstadgan.

NLIN 22.05.2025
333/10.03.01.01/2025

Beredning

Infrastrukturchef Pekka Stenius, tfn 050 382 7550

1. Motion

Drottningstrandens lekpark är populär men dess säkerhet kunde förbättras. För tillfället har den bara staket på västra sidan och delvis på norra sidan. Om föräldrarnas koncentration störs för ett ögonblick så finns det en risk att barnet hamnar i vattnet.

Jag föreslår att man utvärderar säkerheten och vid behov förlänger staketet eller ingärdar hela lekparken.

2. Anvisning om inhägnad

Lekplatserna är tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för konsument säkerhetslagen (920/2011). Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar med stöd av lagen det att givna föreskrifter och beslut iakttas samt planerar, styr och utvecklar övervakningen.

Enligt Tukes anvisningar ska lekplatser som är belägna invid vattendrag eller trafikerad väg inhägnas. Daghemns lekområden och gårdar ska alltid vara inhägnade.

3. Utredning om säkerhetssituationen

Drottningstrandens lekplats färdigställdes 2023. Vad gäller sin utrustning är den idrottslig och den är avsedd i första hand till barn i skolåldern.

Lekplatsen är inhägnad med ett 120 cm högt staket på sidan mot havet och på den norra sidan i dess brantaste del. Lekplatsens inhägnadsplan gjordes av lekutrustningstillverkaren. Direkt åtkomst till vattendraget har dessutom förhindrats med utplacerade stenblock, en rumsindelande bänk och utplacering av planteringar samt den fyra meter breda sprängstensbrinken som fungerar som strandstruktur.

4. Förslag till fortsatta åtgärder

Det är inte eftersträvansvärt att inhägna hela området i och med att lekplatsen inte befinner sig invid en livligt trafikerad väg (avståndet till Skärgårdsvägen är 190 meter) och direkt åtkomst eller risk för fallande i havet är förhindrat med staket och de konstruktioner som utgör fortsättningen till staketet. Staketet och de konstruktioner som stöder staketet kan vidare förbättras i samband med normala underhållsarbeten.

Separat kan man nämna att lekplatsens nuvarande storlek och utplaceringen av funktionerna inte möjliggör separat inhägnad av en del för små barn inom området utan en dylik inhägnad skulle kräva att en ny plan skulle göras och lekplatsen skulle byggas på nytt.

Bilaga

Förbättring av säkerheten vid Drottningstrandens lekpark,
fullmäktigemotion

Föredragning	tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Kenneth Albrecht
Förslag	Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner för sin del svaret på motionen och föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att motionen leder till åtgärder och konstaterar motionen vara slutbehandlad.
Beslut	
Fortsatt behandling	Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige