

# MIKKELI



## ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE





## ESTEETTÖMYYS MIKKELIN ASUNTOMESSUILLA

Tämä esteettömyysopas on toteutettu Mikkelin Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoitus, kriteeristön kehitys ja raportin pohja on toteutettu Kynnys ry:n ja Invalidiliiton yhteistyönä. Kartoituksessa on tarkasteltu messukohteiden esteettömyyttä messuvieraiden kannalta.

Kartoituksessa on selvitetty messualueen kulkureittien, yleisötilojen ja näyttelykohteiden sisäänkäyntien esteettömyys. Mikkelin asuntomessuilla on 31 kohdetta, joista 29 sijaitsee pientaloissa. **Raportissa esitetty luokittelu koskee vain pääsyä messukohteiden sisääntulokerrokseen.**

Tämän kartoituksen **tiedot perustuvat tilanteeseen 4.7.2017 klo 16.00**. Tämän jälkeen mahdollisesti lisättyjä luiskia tai muita tehtyjä muutoksia ei ole voitu ottaa huomioon.

Johanna Hätönen  
 esteettömyysasiantuntija  
 Esteettömyyskeskus ESKE  
 Invalidiliitto ry

## **MESSUALUEEN ESTEETTÖMYYS**

### **Pysäköinti**

Esteettömät autopaikat on merkitty messualueen karttaan (invapysäköinti). Ne sijaitsevat pääportin läheisyydessä. Reitti pysäköintialueelta pääportille on esteetön (ei tasoeroja, pituuskaltevuus alle 4 %).

### **Info**

Messujen Info-piste sijaitsee pääportin läheisyydessä, näyttelyhallin sisäänkäynnin vieressä ja se on merkitty messualueen karttaan (i-info). Palvelutiskin korkeus on 100 cm.

### **Messutoimisto**

Messutoimisto sijaitsee pääportin läheisyydessä olevassa kontissa ja se on merkitty messualueen karttaan (M-Messutoimisto). Sisäänkäynnillä on yksi porrasaskelma ja 10 cm korkea tasoero askelman ja kontin lattiapinnan välillä. Oven kulkuaukon vapaa leveys on 81 cm.

### **Muksula ja vauvanhoitopiste**

Muksula ja vauvanhoitopiste ovat sijoitettu Messutoimiston viereiseen konttiin, pääportin läheisyyteen ja ne on merkitty messualueen karttaan. Sisäänkäynnillä on yksi porrasaskelma ja 10 cm korkea tasoero askelman ja kontin lattiapinnan välillä. Oven kulkuaukon vapaa leveys on 95 cm.

### **Ensiapu**

Ensiapu on sijoitettu konttiin Muksulan ja vauvanhoitopisteen yhteyteen ja se on merkitty messualueen karttaan. Sisäänkäynnillä on yksi askelma ja 30 cm korkea tasoero askelman ja kontin lattiapinnan välillä. Oven kulkuaukon vapaa leveys on 81 cm.

### **Esteettömät wc-tilat**

Alueella on viisi esteetöntä wc-tilaa, jotka on sijoitettu muiden wc-tilojen yhteyteen. Wc:t on merkitty messualueen karttaan. Esteettömät wc-tilat ovat toispuoleisesti käytettäviä. Vapaa tila wc-istuimelle siirtymistä varten on edestäpäin katsottuna wc-istuimen oikealla puolella. Wc-istuin on varustettu kääntyvillä käsituilla.

## **Näyttelyhalli**

Näyttelyhalli sijaitsee pääportin läheisyydessä ja sen sijainti on merkitty messualueen karttaan (NH-Näyttelyhalli). Kulkureitti Näyttelyhallille on asfaltoitu ja sillä on kaltevuutta 3-5 %. Osa näytteilleasettajien tiloista on korotettuja.

## **Näyttelypaviljongit**

Näyttelypaviljongit sijoittuvat messureitin varrelle. Suurimpaan osaan paviljungeista on tasoero (1-2 askelmaa). Osassa paviljungeista on askelmien lisäksi luiska.

## **Messuravintola Food market**

Messuravintolan sijainti ja ravintolateltan sisäänkäynnit on merkitty messualueen karttaan. Ravintolaan johtava asfaltoitu ja kivituhkapintainen kulkureitti on esteetön. Reitillä on kaltevuutta 2-4 %.

Pöytiä ja tuoleja on sijoitettu sekä ulos että sisään. Ulkona olevissa tuoleissa on sekä käsi- että selkänojat. Ulkona olevien tuolien istuinkorkeus on 44 cm ja pöytien korkeus on 70 cm. Osassa ulkona olevista pöydistä on jalkarakenne, joka hankaloittaa pöydän ääreen pääsyä pyörätuolilla. Ulkona on myös korkeita (104 cm) baaripöytiä. Sisällä ravintolateltassa on pitkät pöydät, joiden korkeus on 76 cm. Pöytien ääressä olevissa tuoleissa on selkänojat mutta ei käsinojia. Tuolien istuinkorkeus on 44 cm.

Tarjoilulinjaston ”tarjotintiskin” korkeus on 87 cm. Tarjotintiskin yläpuolella on korkeampi (123 cm) läpinäkyvä tiskinosa, jonka yli annokset ojennetaan. Juomapöydän korkeus on 97 cm.

## **Kahvilat, baarit ja jäätelökioskit**

Kulkureitit ovat asfaltoituja ja osittain kivituhkapintaisia. Palvelutiskien korkeudet vaihtelevat telttakahviloiden 96 cm ja kioskien 123 cm välillä. Tuolit vaihtelevat kohteen mukaan. Osassa on sekä selkä- että käsinojat ja osassa vain selkänojat. Tuolien istuinkorkeus on noin 40 cm. Myös pöytien mallit vaihtelevat kohteittain. Pöytien korkeus on noin 70 cm.

## **Kulkureitit**

Messualueella on jonkin verran korkeuseroja, mutta pääosin kulkureitit ovat loivia (kaltevuudet 2-5 %). Kohdetta 9 kohti laskevan Moisionrannantien kaltevuus on jyrkimmillään 10 %. Kohteeseen 16 kuljetaan Antellinkadulta kääntyvää tietä

pitkin, jonka kaltevuus on jyrkimmillään 11 %. Antellinkatu laskee kohdetta 25 kohti ja reitin kaltevuus on jyrkimmillään 8 %. Ajouradan ja kevyenliikenteen väylän väliset reunakivet on madallettu tonttiliittymien kohdalla. Reitin kokonaispituus on noin 3,2 km.

Kulkureitit ovat asfaltoituja ja puistopolut ovat sora-/kivituhkapintaisia. Piha-alueiden kulkureiteillä on asfalttia, kiveyksiä, soraa ja kivituhkaa.

### **Leikkipuisto**

Alueen leikkipuisto sijaitsee Heinzen puistossa ja sinne kuljetaan Moisionrannantien kautta. Kulkuväylät ovat kivituhkapintaisia ja niiden kaltevuus on jyrkimmillään 6 %. Leikkivälineet on sijoitettu pehmeälle turvasoralle. Puistossa olevissa istuimissa on sekä selkä- että käsinojat.

### **Nordenstrengin puisto**

Nordenstrengin puisto sijaitsee messualueen pohjoislaidalla, kohteiden 1 ja 3 takana. Puistossa on pelikenttä sekä aikuisille suunnattu ulkoliikunta-alue. Puiston polut ovat osittain pehmeäpintaisia, mikä voi hankaloittaa liikkumista pyörällisten apuvälineiden kanssa.

### **Huldanrannan nuotiopaikka**

Huldanrannan nuotiopaikka sijaitsee Moisionrannantien varrella, kohteen 5 vieressä. Nuotiopaikalle kuljetaan jyrkkää (kaltevuus 20–29 %) hiekkapolkua pitkin. Polun varrella ei ole käsijohteita. Nuotiopaikalla on tulentekopaikka, pöytä ja penkkejä, joissa ei ole käsi- eikä selkänoja.

## SYMBOLIT



### ESTEETÖN

Kulkureitillä ei ole yli 2 cm korkeita tasoeroja, luiskien kaltevuus enintään 8 %, oven vapaa kulkuaukko vähintään 85 cm (pientaloissa vähintään 80 cm).




### LÄHES ESTEETÖN / VÄHÄISIÄ ESTEITÄ

Kulkureitillä ei ole yli 4 cm korkeita tasoeroja, luiskien kaltevuus enintään 8 %, oven vapaa kulkuaukko vähintään 75 cm.



### KULKU AVUSTAJAN KANSSA

Kulkureitillä ei ole yli 10 cm korkeita tasoeroja, luiskien kaltevuus yli 8 %, oven vapaa kulkuaukko vähintään 75 cm.



### PORTAITA


Kulkureitillä portaita tai yli 10 cm korkeita tasoeroja, pääsisäänkäynnin askelmien lukumäärä on kerrottu numeroin.

## Lisäsymbolit



### VAIHTOEHTOINEN REITTI

Näyttelysisäänkäynti esteellinen, vaihtoehtoinen reitti kerrottu tekstissä.



### POISTUMINEN SISÄÄNTULON KAUTTA



### LISÄTIETOJA

## ESITTELYKOHTEET

1 Sievitalo Tunturikoivu 140



2 Design-Talo Pala



3 Omatalo Ajatus



4 Modulart



5 Wave



6 Kannustalon Harmaja Saimaa



7 Sievitalo Villa Kotikallio



8 Villa Saimaanhelmi



9 Villa Sukka



10 Honka Ink



11 Kontio Toive



12 Honka Ankkuri



13 Saimaan Aava



14 Älvsbytaló Uusi Aamu




15 Fiskarhedenvillan Ajaton





16 Asunto Oy Saimaan Ateljee I




17 Ainoa Villa HelKa



18 Casa WelliKulho



19 Muuramen Helmi



20 Passiivikivitalojen kosteusturvakoti



21 Rauhan ja Onnin Jukkatalo



22 Ainoa Villa Elisa



23 Talo Vahvaselkä



24 MinunVALO



25 Ankkuriranta



26 Kotikonntti



27 Villa Kuusikko



28 Opaali



29 FortumKoti



30 Kastelli City 98



31 Samitalo Villa 143



# TARKEMMAT ESTEETTÖMYYSTIEDOT

## KORTTELIT SUOMI JA AAMU (KOHTEET 1–13)



### 1 Sievitalo Tunturikoivu 140




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja se on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat ja luiska. Portaissa on 2 askelmaa. Luiskan pituuskaltevuus on 12 % ja pituus on 2,5 m. Luiskassa on suojaruuna.

Oven vapaan kulkuaukon leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 10 cm. Poistuminen tapahtuu terassin kautta. Terassilta pois johtaa kääntyvä luiska, jonka kaltevuus on jyrkimmillään 10 %. Luiskan kokonaispituus on 2,9 m. Tilat ovat yhdessä tasossa.


## 2 Design-Talo Pala



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 4 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 3 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 7 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

## 3 Omatalo Ajatus



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 6 %.


Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 2 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 93 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 15 cm.

## 4 Modulart



**Huom.** Kartoitushetkellä kohde ei ollut vielä tontilla.

## 5 Wave



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja sillä on pituuskaltevuutta 8 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on porrasaskelma. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 93 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 4 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Pääsisäänkäynnille tulossa luiska.

## 6 Kannustalon Harmaja Saimaa




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 5 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat ja luiska. Portaissa on 4 askelmaa. Luiskan pituuskaltevuus on 8 % ja pituus on 7 m. Luiska rajautuu seinään ja muuriin.

Oven vapaan kulkuaukon leveys on 82 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 4 cm. Ovesa on levikeosa, jonka voi avata tarvittaessa. Tilat ovat kahdessa tasossa.


## 7 Sievitalo Villa Kotikallio



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 5 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on porrasaskelma. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 87 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 10 cm. Tilat ovat kahdessa tasossa.

## 8 Villa Saimaanhelmi



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 6 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 3 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 90 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 3 cm. Tilat ovat kahdessa tasossa.

## 9 Villa Sukka




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 10 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat ja luiska. Portaissa on 3 askelmaa. Luiskan pituuskaltevuus on 19 % ja pituus on 2,1 m. Luiska rajautuu seinään ja muuriin.

Oven vapaan kulkuaukon leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 3 cm. Tilat ovat kahdessa tasossa.

## 10 Honka Ink




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja sillä on pituuskaltevuutta 5 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 87 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 2 cm. Poistuminen tapahtuu sisääntulon kautta. Tilat ovat kahdessa tasossa.

**Huom.** Piha-alue ja sisäänkäynnin portaat eivät olleet kartoitushetkellä valmiina. Pääsisäänkäynnille on tulossa luiska.

## 11 Kontio Toive




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 9 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 3 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 103 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 6 cm. Tilat ovat kahdessa tasossa.

**Huom.** Luiskat tulossa sekä pääsisäänkäynnille että terassille.

## 12 Honka Ankkuri




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja se on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 90 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 5 cm. Tilat ovat kahdessa tasossa.

**Huom.** Sisäänkäynnin portaat eivät olleet kartoitushetkellä valmiina.


## 13 Saimaan Aava



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja sillä on pituuskaltevuutta jyrkimmillään 11 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 7 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 4 cm. Tilat ovat kahdessa tasossa.

## KORTTELIT ONNI JA VALO (KOHTEET 14–31)



### 14 Älvsbytalos Uusi Aamu




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 11 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 4 askelmaa ja käsijohteet. Esteetön kulku tapahtuu terassin kautta. Terassille johtavan luiskan pituuskaltevuus on 9 % ja pituus on 6 m. Luiskassa on käsijohteet molemmin puolin. Luiskassa on suoja-reuna.

Terassin oven vapaan kulkuaukon leveys on 93 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 2 cm. Oven edessä on luiska, jonka kaltevuus on 21 % ja pituus 1,4 m. Luiskassa on käsijohteet molemmin puolin. Luiskassa on suoja-reuna. Esteettömällä reitillä joutuu kulkemaan näyttelykiertoa vastaan. Tilat ovat yhdessä tasossa.

## 15 Fiskarhedenvillan Ajaton




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 10 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 2 askelmaa. Esteettömällä reitillä joutuu kulkemaan näyttelykiertoa vastaan. Tilat ovat kahdessa tasossa.

**Huom.** Luiska ja esteetön kulku on suunniteltu kodinhoitohuoneen kautta. Kodinhoitohuoneen oven vapaan kulkuaukon leveys on 84 cm.

## 16 Asunto Oy Saimaan Ateljee I




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 11 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 2 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 83 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 3 cm. Ovesa on levikeosa, jonka voi avata tarvittaessa. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Kohteeseen tuodaan siirrettävä metalliluiska messujen ajaksi.

## 17 Ainoa Villa HeiKa



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 6 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 2 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 86 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 10 cm. Esteettömällä reitillä joutuu kulkemaan näyttelykiertoa vastaan. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Luiskat tulossa sekä pää- että terassin sisäänkäynneille. Talossa on parin askelman tasoero, eikä kohteen läpi pääse kulkemaan pyörällisten apuvälineiden kanssa.




## 18 Casa WelliKulho



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 4 %.

Sisäänkäynnillä ei ole portaita. Kulku pääovelle on esteetön. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 8 cm. Esteettömällä reitillä joutuu kulkemaan näyttelykiertoa vastaan. Tilat ovat kahdessa tasossa.

## 19 Muuramen Helmi



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 5 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 3 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 88 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 10 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Pääsisäänkäynnille ja mahdollisesti myös terassille tulossa luiskat.


## 20 Passiivikivitalojen kosteusturvakoti



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 6 %.

Sisäänkäynnillä ei ole portaita. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 90 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 9 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

## 21 Rauhan ja Onnin Jukkatalo



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 6 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat ja luiska. Portaissa on 4 askelmaa. Luiskan pituuskaltevuus on 6-8 % ja pituus on 5,5 m. Luiska rajautuu osittain seinään.

Oven vapaan kulkuaukon leveys on 87 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on noin 5 cm. Poistuminen tapahtuu sisääntulon kautta. Tilat ovat yhdessä tasossa.

## 22 Ainoa Villa Elisa



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja se on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 3 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 83 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 10 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Luiskat tulossa sekä pääsisäänkäynnin että terassin yhteyteen.

## 23 Talo Vahvaselkä




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja se on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 6 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 78 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 3 cm. Ovesa on levikeosa, jonka voi avata tarvittaessa. Tilat ovat yhdessä kerroksessa, mutta kohteessa on monia muutaman askelman tasoeroja.

**Huom.** Kohteen piha-alue oli vielä kartoitushetkellä keskeneräinen.

## 24 MinunVALO




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 6 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on yksi porrasaskelma. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 81 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 9 cm. Esteettömällä reitillä joutuu kulkemaan näyttelykiertoa vastaan. Tilat ovat kahdessa tasossa.

**Huom.** Luiska tulossa pääsisäänkäynnin yhteyteen.

## 25 Ankkuriranta (Made in Saimaa Design-shop)




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 8 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat ja luiska. Portaissa on 3 askelmaa. Luiskan pituuskaltevuus on 22 % ja pituus on 2,1 m.

Oven vapaan kulkuaukon leveys on 83 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 6 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Kohteessa on kaksi asuntoa. Messureitti kiertää asunnosta toiseen terassin kautta. Terassin oven vapaan kulkuaukon leveys on 76 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 7 cm.


## 26 Kotikontti



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu, öljysorapintainen ja kivetty. Kulkureitti on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 3 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 83 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 4 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

## 27 Villa Kuusikko




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja se on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 2 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 83 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 7 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Luiska tulossa pääsisäänkäynnin yhteyteen.

## 28 Opaali




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu, kivetty ja kivituhkapintainen. Kulkureitti on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 4 askelmaa ja käsijohteet. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 81 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 15 cm. Esteettömällä reitillä joutuu kulkemaan näyttelykiertoa vastaan. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Luiska tulossa pääsisäänkäynnin yhteyteen.

## 29 FortumKoti




Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja sillä on pituuskaltevuutta 5 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 95 cm. Esteettömällä reitillä joutuu kulkemaan näyttelykiertoa vastaan. Tilat ovat yhdessä tasossa.

**Huom.** Kohteen piha-alue ja sisäänkäynnit olivat vielä kartoitushetkellä keskeneräiset. Luiska tulossa terassin yhteyteen.


### **30 Kastelli City 98**



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja se on tasainen.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 3 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 8 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

### **31 Samitalo Villa 143**



Kulkureitti kadulta on asfaltoitu ja kivetty ja sillä on pituuskaltevuutta 5 %.

Sisäänkäynnin yhteydessä on portaat. Portaissa on 2 askelmaa. Oven vapaan kulkuaukon leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on 8 cm. Tilat ovat yhdessä tasossa.

